Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

MLAIC

Informe del Comité de Armas Pequeñas Correo electrónico: sac@mlaic.com

Web: http://mlaic.org/approved-makers-firearms/

Datos de la consulta:

Nombre	Balázs Németh
Fecha	2017.06.30
Correo electrónico	balazs.nemeth@upcmail.hu
Disciplina	Lamarmora, Minie
No. de representante	3/2018

Decisión:

	Fecha	Aprobación	
		Sí	No
SACO	2017.06.30		X
Comisión	2018.06.28		X
SG			

Pregunta

¿Puede Pedersoli agregar un tornillo de limpieza al cabezal de los rifles militares de avancarga de Enfield?

Observaciones

Pedersoli agregó un tornillo de limpieza al refuerzo del rifle Enfield para facilitar la fabricación y la limpieza. Los miembros de la SAC no aprobaron esta modificación ya que este tornillo no estaba presente en los rifles originales. Pedersoli volvió a la versión original eliminando el tornillo.

Imágenes adjuntas a la consulta original

Imagen de la recámara modificada y aceptada:

Avancarga España 2023 - www.avancarga.com

Imágenes y comentarios adicionales

Avancarga España 2023 - www.avancarga.com